



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-12-627

г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д. 43

29 ноября 2017 г.

13 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 26.10.2017 г. № 2-12-627, изданного начальником ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ликиным Владимиром Александровичем, была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая выездная проверка объекта защиты – образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Охотничий пер., д. 7, лит. А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» (СПб ГБПОУ «Петровский колледж»), юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 35, лит. А; ИНН 7805030240.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Даты и время проведения проверки:

« 20 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.
« 21 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.
« 22 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.
« 23 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.
« 24 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.
« 27 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.
« 28 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.
« 29 » ноября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до	13 час. 00 мин. продолжительность	2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 дней (16 часов)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:


Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева Светлана Олеговна
(20.11.2017 г. 11 ч. 00 мин.)

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

Слуц
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

«----» ----- 20 --- г. № б/н



Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Душенкова Олеся Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России Санкт-Петербургу

(экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева Светлана Олеговна; инженер пожарной охраны Ильин Владислав Юрьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты СПб ГБПОУ «Петровский колледж».

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Охотничий пер., д. 7, лит. А.

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Охотничий пер., д. 7, лит. А.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не предусмотрена система оповещения и управления людей при пожаре 3-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 табл. 1, табл. 2 п. 14.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
2.	Для отделки пола коридора первого этажа применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2 (линолеум)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 27, табл. 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
3.	Точечные пожарные извещатели автоматической пожарной системы	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

	сигнализации на третьем этаже установлены не на несущих строительных конструкциях.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.4	
4.	На путях эвакуации для отделки стен в коридоре 3-го этажа применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 1 (масляная краска).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 27, табл. 28; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
5.	Для отделки пола коридора второго этажа применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2 (линолеум)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 27, табл. 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
6.	В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (помещение пожарного поста) отсутствует аварийное освещение.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
7.	Лаборатория технического творчества не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1, часть 2, статьи 1, пункт 2, часть 1, статьи 6, статья 46, 54, 83, 91, 103, 104, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А (обязательное) п. А.4, таблица А3 п. 37	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
8.	Заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде, отделяющей складское помещение от общего коридора не противопожарное. (склад у кабинета № 29)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

	закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (склад у кабинета № 29)		
10.	Заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде, отделяющей складское помещение от общего коридора не противопожарное. (склад у кабинета № 21)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
11.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (склад у кабинета № 21)	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
12.	На путях эвакуации допускается устройство криволинейных ступеней с различной шириной проступи. (1 этаж)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
13.	В полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (2-й этаж, у КА. № 21)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
14.	В полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (кааб. № 1)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности

С сотрудниками учреждения проведен инструктаж по пожарной безопасности, а так же тренировка по эвакуации в случае возникновения пожара.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка об применении технических средств: не применялись.

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.

3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: от объяснения отказалась
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-12-627\1\1 от 29.11.2017 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: документы необходимые для достижения целей проведения проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Душенкова Олеся Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

« 29 » ноября 20 17 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а).
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева Светлана Олеговна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » ноября 20 17 г.

Светлана
(подпись)

